



01 Einrücken des Kirchturmes



02 stark verschlissene Dacheindeckung





03 Abbruch der Dacheindeckung (starker Versatz in der Deckung)



04 Ostseite des Kirchturmes





05 Sanierte Holzverbindung



06 „Baubinde“ für den Ringschluss im Bereich der 1. Ebene





07. sanierte Holzverbindung



08. Erneuerung des Rähms in der 1. Ebene der Westseite





09. Instandsetzung Stiel im Bereich des Strebenanschlusses



10. Lasche in der 2. Ebene der Südseite





11. neue Treppenanlage



12. Nordseite kurz vor der Fertigstellung





13. Ostseite kurz vor der Fertigstellung



14. Südseite kurz vor der Fertigstellung